

# Synsrapport

## Forklaring af synsrapporten

I forbindelse med implementeringen af periodesyn-direktivet 2014/45/EU er der fremover stillet krav til indholdet af en synsrapport.

I direktivet er der stillet krav til, at de 10 følgende elementer fremgår af synsrapporten ud for de respektive EU-koder som er tallet anført i parentes, i dette eksempel er tallene markeret med grønt.

- (1) Køretøjets identifikationsnummer (VIN eller stelnummer)
- (2) Køretøjets registreringsnummer og registreringslandets nationalitetsmærke
- (3) Tid og sted for prøvningen
- (4) Kilometertællerens stand på prøvningstidspunktet, hvis tilgængelig
- (5) Køretøjsklasse, hvis tilgængelig
- (6) Påviste mangler med angivelse af alvorgrad
- (7) Resultatet af den tekniske kontrol
- (8) Datoen for næste tekniske kontrol eller datoen for den nuværende rapport's udløbstidspunkt, hvis denne oplysning ikke fremgår på anden vis.
- (9) Prøvningsorganisationens eller synsvirksomhedens navn og underskrift eller identifikation af den prøvningsansvarlige inspektør
- (10) Andre oplysninger

## Synsrapport

Til ejeren af en Volkswagen Polo, (5) personbil M1, nationalitetsmærke (2a) DK, registreringsnummer (2a) BD34582, stelnummer (1) WVWZZZ6RZHY038325, km-stand (4) 25.000 km., synsID 12345678.

Køretøjet har den (3a) 20. maj 2018 fra kl. 10:00 til 10:20 gennemgået et periodisk 1. gangssyn med følgende resultat:

### (7) Køretøjet kan godkendes efter omsyn

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den 21. juni 2018. Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssigt stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.

#### (6) Fejloversigt:

0.2.B.V. – Identifikation af køretøjet – Køretøjets stelnummer/serienummer – Ufuldstændigt, ulæseligt, tydeligvis forfalsket eller ikke i overensstemmelse med køretøjets registreringspapirer – Væsentlig fejl.

#### (8) Dato for næste periodiske syn:

Datoen for næste periodiske syn fremgår af Køretøjsregisteret/DMR som kan tilgås på [www.skat.dk/motorregister](http://www.skat.dk/motorregister)

Synet er foretaget af inspektør (9) Hans Hansen, XXX Bilsyn, (3b) Sorsigvej 35, 6760 Ribe.

Underskrift

#### (10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til:

- Den medarbejder, der har udført synet.
- Lederen af synsstedet.
- (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.